

**"Aviso de inspeção das pedaleiras de estrada HOLLOWTECH II de 11 velocidades, anteriores a julho de 2019"**

A Direção-Geral do Consumidor (DGC)\*\* recebeu um aviso de segurança relativo aos produtos: **"Pedaleiras de estrada HOLLOWTECH II de 11 velocidades com uma liqação específica, produzidos entre 1 de junho de 2012 e 30 de junho de 2019, inclusive,"** por ter sido detetado que, especificamente, nas:

***- "(...) pedaleiras de estrada Shimano ULTEGRA FC-6800, ULTEGRA FC-R8000 e DURA-ACE FC-9000, DURA-ACE FC-R9100 e DURA-ACE FC-R9100-P 11-Speed Bonded HOLLOWTECH II na Europa (...) a cobertura exterior do braço da pedaleira pode começar a separar-se do corpo principal do braço, representando um risco potencial de queda e de ferimentos para os utilizadores."***





O operador económico indica, ainda, que toda a informação sobre as pedaleiras abrangidas pelo presente “*programa de inspeção e substituição*” pode ser consultada no seguinte sítio de Internet:

<https://bike.shimano.com/pt-PT/information/customer-services/corrective-actions/important-safety-notice-11-speed-hollowtech-road-cranksets-inspection-program.html>

**Partilhe esta informação!**